


TW100 Geklemmte Absperrklappe

Teilenummer : 468/5500B



Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	M6 Flachkopfschraubensatz	5111-030
2	Dichtungsscheibe	20370
3	Verriegelungshaltehebel	368/0075
4	M8 Kopfschraubenbuchse (2)	5111-148
5	M8 flache Dichtungsscheibe (2)	5113-005
6	Stopfklemme	368/0041
7	Stopfklemmenbuchse	368/0301
8	PTFE O ring (2)	20363
9	Viton O ring	20361
10	Welle	368/0200
11	Geteiltes Lager *Notiz	252/0517
12	PTFE Wellensitz	368/0009
13	M8 Mutter (2)	5112-001
14	Ventilteller	468/0400
15	Bodenwelle	368/0036
16	Untere Buchse	368/0035
17	M8 Flachschnittscheibe (2)	5113-003
18	4" Absperrklappengehäuse	468/0160
19	PTFE Dichtung	468/0002
20	Nitril O Ring	5005-357
21	Klemmdichtungsteller	468/5505
22	Bedienungsschlüssel (separat)	368/4625

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilennr. 468/00SKB

○ = REPARATURSATZ - Teilennr. 468/50RKB

Notiz : Modifizierte Spindel (10) geteiltes Lager (11) sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)

Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe Figure 1).

468/00SKB ist für beide Spindel typen geeignet.

Verbundene Produkte

Teilennr.	Verbindungssteile
5005-832	PTFE/CNAF TW100 Dichtung
875/8001	TW100 Verbindungsflansch
468/5175	4"BSP exzentrischer TW100 Auslaßflansch