


MKIII 3" 45° Highlift Bodenventil

Teilenr : 826/1200A



WELLEN- UND KURBELSTEINEINHEIT

Teilenummer. 821/0200

Beinhaltet Welle, Kurbelsteineinheit,
O-Ringe und Endmuffe.
(Teilenr. 6 7 8 9 & 15)

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenr.
1	Gehäuse *siehe Anmerkung	826/1100A
2	Fortyl O-ring	5005-104 ☐ ☐
3	Ventilteller	324/2020 ☐
4	Feder	5104-971 ☐
5	3-Zangenbefestigung	290/6104 ☐
6	PTFE Kurbelwellenmuffe	20362 ☐ ☐
7	Kurbelsteineinheit	821/0300
8	Welle	821/0010 ☐
9	Viton O-ring	20361 ☐ ☐
10	Stopfklemme	324/1001
11	M6 Inbuskopfschraube (3)	5111-017 ☐
12	Hebelsicherungsscheibe	20370 ☐
13	Hebelschraube	5111-030 ☐
14	Hebel	330/5010 ☐
15	PTFE O-ring (2)	20363 ☐ ☐

* Anmerkung

Teilenr. variieren je nach Ventil-spezifizierung

☐ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilenr. 826/00SK

☐ = **REPARATURSATZ** - Teilenr. 826/00RKA

Verbundene Produkte

Verbindungssteile	Teilenr.
Tankmuffe	324/9000
Bolzensatz	324/2070
Bolzensatz – 4-Loch	311/3500
Einlaßdichtung – 8-Loch	5005-015
Auslaßdichtung	5005-049



**AUFKLEBER
TEILENR. 326/0300**

In Englisch, Deutsch und Französisch.