


1½" Geflanschter Blacko Airline Kugelhahn

FORT VALE

Teilenummer : 530/1000X



Ersatzteile

FORT VALE

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Selbstsichernde Mutter	5112-031
2	Hebel	530/0020
3	Sicherungsring (Option suffix 'F')	5120-017
4	Ventilgehäuse	530/1100
5	Flammschutz (Option suffix 'F')	353/0010
6	¼" BSP sechskantiger Stöpsel	5128-005
7	PTFE O Ringe	5005-048 ☐ ☐
8	Kugel	350/0002 ☐
9	Kugeldichtung Vorderseite	5005-006 ☐ ☐
10	Kugeldichtung Rückseite	5005-007 ☐ ☐
11	Achse	530/0001 ☐
12	PTFE O Ringe (2)	5005-008 ☐ ☐
13	Stopfbuchse (2)	530/0003
14	PTFE Ring	5003-002 ☐ ☐
15	Scheibenfeder	5113-036
16	ø8 Ring	5113-005

☐ = DICHTUNGSSATZ - Teilennr. 530/00SK

☐ = REPARATURSATZ - Teilennr. 530/00RK

Verbundene Produkte

FORT VALE

Verbindungsteile	Teilenummer
Blindflansche	530/8053
Bolzensatz	311/3500
Dichtung	5005-348
Bolzensatz	350/1300
Einschweißflansch	350/0025