# 3” Geklemmte Widdop Absperrklappe

## Teilenummer : 368/7000B





Figure 1



## Ersatzteile

| Teil | Beschreibung | Teilenummer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inbusschraubensatz | 5111-030 | O |
| 2 | Dichtungsscheibe | 20370 | O |
| 3 | Spaltring | 368/0011 | O |
| 4 | Bedienungshebel | 368/9837 | O |
| 5 | Hebel | 368/0050 | O |
| 6 | Hebelbefestigungsfeder | 368/0012 | O |
| 7 | Hebelführungsstift | 368/0010 | O |
| 8 | Inbuskopfschraube (2) | 5111-148 | O |
| 9 | Flache Dichtungsscheibe (2) | 5113-005 | O |
| 10 | Stopfklemme | 368/0040 | O |
| 11 | PTFE Stopfklemmenbuchse | 368/0301 | □ O |
| 12 | PTFE O ring (2) | 20363 | □ O |
| 13 | Viton O ring | 20361 | □ O |
| 14 | Welle | 368/0200 | O |
| 15 | Geteiltes Lager ***Notiz** | 252/0517 | □ O |
| 16 | PTFE Wellensitz | 368/0009 | □ O |
| 17 | Federscheibe (2) | 5113-003 | O |
| 18 | Mutter (2) | 5112-001 | O |
| 19 | Gehäuse | 368/0150 | |
| 20 | Bodenwelle | 368/0036 | O |
| 21 | PTFE untere Buchse | 368/0035 | □ O |
| 22 | Ventilteller | 368/0400 | |
| 23 | PTFE Hauptdichtung | 368/0002 | □ O |
| 24 | Klemmdichtungsteller | 368/0045 | |
| 25 | Nitril O ring | 5005-342 | □ O |

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilenr. **368/00SK**
O = **REPARATURSATZ** - Teilenr. **368/00RKA**

**Notiz** : Modifizierte Spindel (14) geteiltes Lager [15] sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)
Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe **Figure 1**).
**368/00SK** is für beide Sindel typen geeignet.

## Verbundene Produkte

| | |
|---|---|
| CNAF/PTFE Einlaß Dichtungsring | 5005-049 |
| CNAF/PTFE Auslaß Dichtungsring | 5005-490 |
| Bolzensatz | 368/1100 |
| 3” BSP Auslaßflansche | 368/8047 |
| 3” BSP Blindkappe mit PTFE Dichtung | 10303PS |
| 3” Camlock Auslaßflansche | 368/8058 |
| 3” Camlock Blindkappe | 90/DC300 |
| 3” NPT Auslaßflansche | 368/8049 |
| 3” NPT Blindkappe mit PTFE Dichtung | 425/3250 |




**AUFKLEBER**
**TEILENR. 368/0300**
In Englisch, Deutsch
& Französisch.

© Fort Vale Engineering Ltd. 2013