TW80 Geklemmte Absperrklappe

Teilenummer : 368/5500B




Figure 1

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
1	M8 Kopfschraubenbuchse (2)	5111-148	○
2	M8 flache Dichtungsscheibe (2)	5113-005	○
3	M6 Flachkopfschraubensatz	5111-030	○
4	Verriegelungshaltehebel	368/0075	○
5	Stopfklemme	368/0041	
6	Stopfklemmenbuchse	368/0301	□ ○
7	PTFE O ring (2)	20363	□ ○
8	Viton O ring	20361	□ ○
9	Absperrklappenwelle	368/0200	○
10	Geteiltes Lager ***Notiz**	252/0517	□ ○
11	PTFE Wellensitz	368/0009	□ ○
12	Gehäuse	368/5510	
13	Ventilteller	368/0400	
14	Hauptdichtung	368/0002	□ ○
15	Nitril O ring	5005-342	□ ○
16	Dichtungsklemme	368/9148	
17	Untere Buchse	368/0035	□ ○
18	Bodenwelle	368/0036	○
19	M8 Mutter (2)	5112-001	○
20	M8 Flachschnittscheibe (2)	5113-003	○
21	Dichtungsscheibe	20370	○
22	Bedienungsschlüssel (separat)	368/4625	

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilenr. **368/00SK**
○ = **REPARATURSATZ** - Teilenr. **368/50RKB**

Notiz : Modifizierte Spindel (9) geteiltes Lager [10] sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)
Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe **Figure 1**).
368/00SK is für beide Sindel typen geeignet.

Verbundene Produkte

Teilenr	Verbindungsteile
5005-715	PTFE/CNAF TW80 Dichtung
845/8001	TW80 Verbindungsflansch
368/5513	3"BSP exzentrischer TW80 Auslaßflansch

© Fort Vale Engineering Ltd. 2013