
4” 90° Pneumatisches Cleanflow Bodenventil

Teilenummer : 875/4000SS



Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
1	Gehäuse	875/4110	
2	Federring	5005-846	☐
3	Federeinheit	875/0050	
4	Federunterlegscheibe (2)	5113-008	
5	Klemmschraube (2)	845/0017	
6	Ventilteller	875/0040	
7	Fortyt O-Ring	5005-349	☐
8	PTFE Muffendichtung	845/0064	☐
9	Dichtungsverstärker	845/0063	☐
10	Hubgabel	875/0010	
11	Haltebolzen	845/0015	☐
12	Perfluoroelastomer O-Ring	10133PHT	☐
13	PTFE Spindellager	845/0062	☐
14	Welle	875/0200	
15	PTFE Stopfdichtung	845/0061	☐

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
16	M6 Federunterlegscheibe (2)	5113-008	
17	Hebelverbindungseinheit	324/8105	
18	Pneumatischer Zylinder	875/2110	
19	Zylinder Befestigungswinkel	875/4115	
20	Spaltring	5220-008	
21	Gabelkopf	875/2122	
22	Unterlegscheibe	5113-006	
23	Versenkte Schraube	5111-019	
24	Unterlegscheibe	20370	
25	Sechskantschraube (2)	5111-022	
26	Stopfklemme	845/0060	
27	Viton O-Ring	5005-336	☐
28	Perfluoroelastomer O-Ring	5005-384	☐
29	PTFE O-Ring	5005-008	☐

☐ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 875/00SK

Verbundene Produkte

Verbundene Produkte	Teilenr
Einschweissflansch	854/9000
Bolzensatz	875/2040
Bolzensatz – 8 Loch Auslauf	468/1100
Einlassdichtung – 8 Loch	5005-467
Auslaufdichtung	5005-468



AUFKLEBER
Teilenr. 845/0320
In Englisch, Deutsch und Französisch.

© Fort Vale Engineering Ltd. 2011