
2” BSP Airline Absperrklappe

Teilenummer : 535/0200X



Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Sicherungsring (Option F,S)	5120-005
2	Distanzscheibe (Option F,S)	355/0295
3	Flammschutz (Option F)	355/0010
	Sinterfilter (2) (Option S)	355/0206
4	Gehäuse	535/0215
5	PTFE Lager	535/0009 □ ○

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer
6	Viton O Ring	20361 □ ○
7	PTFE O Ring	20363 □ ○
8	PTFE Stopfklemmbuchse	368/0301 □ ○
9	Stopfklemme	535/0204
10	Hebelführungsstift	368/0010 ○
11	Hebelbefestigungsfeder	368/0012 ○
12	Bedienungshebel	368/9838 ○
13	Hebel	535/0050 ○
14	Spaltring	368/0011 ○
15	M6 x 30 Schraube	5111-030
16	Unterlegscheibe	20370
17	M6 x 15 Schraube (2)	5111-022
18	Unterlegscheibe (2)	5113-008
19	Achse	535/0203 ○
20	Klemmdichtungsteller	535/0201 ○
21	O Ring	5005-664 □ ○
22	PTFE O Ring	5005-659 □ ○
23	Hauptdichtung	355/0202 □ ○
24	Ventilteller	535/0225 ○
25	¼” BSP Blindstopfen	5128-005
26	PTFE O Ring	5005-048 □ ○

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 535/00SK
○ = REPARATURSATZ - Teilenr. 535/00RK

Verbundene Produkte

Verbindungsteile	Teilenummer
Verschlusskappe	10301PS
Druckmeßgerät	920/07BBSP
Druckmeßgerätadaptor	352/4004
Bolzensatz	350/1300
Dichtung	5005-500
Einschweißflansch	355/1000

© Fort Vale Engineering Ltd. 2011