3” Geklemmte Widdop Absperrklappe

Teilenummer : 368/7000B




Figure 1

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
1	Inbusschraubensatz	5111-030	O
2	Dichtungsscheibe	20370	O
3	Spaltring	368/0011	O
4	Bedienungshebel	368/9837	O
5	Hebel	368/0050	O
6	Hebelbefestigungsfeder	368/0012	O
7	Hebelführungsstift	368/0010	O
8	Inbuskopfschraube (2)	5111-148	O
9	Flache Dichtungsscheibe (2)	5113-005	O
10	Stopfklemme	368/0040	O
11	PTFE Stopfklemmenbuchse	368/0301	□ O
12	PTFE O ring (2)	20363	□ O
13	Viton O ring	20361	□ O
14	Welle	368/0200	O
15	Geteiltes Lager ***Notiz**	252/0517	□ O
16	PTFE Wellensitz	368/0009	□ O
17	Federscheibe (2)	5113-003	O
18	Mutter (2)	5112-001	O
19	Gehäuse	368/0150	
20	Bodenwelle	368/0036	O
21	PTFE untere Buchse	368/0035	□ O
22	Ventilteller	368/0400	
23	PTFE Hauptdichtung	368/0002	□ O
24	Klemmdichtungsteller	368/0045	
25	Nitril O ring	5005-342	□ O

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilenr. **368/00SK**
O = **REPARATURSATZ** - Teilenr. **368/00RKA**

Notiz : Modifizierte Spindel (14) geteiltes Lager [15] sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)
Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe **Figure 1**).
368/00SK is für beide Sindel typen geeignet.

Verbundene Produkte

CNAF/PTFE Einlaß Dichtungsring	5005-049
CNAF/PTFE Auslaß Dichtungsring	5005-490
Bolzensatz	368/1100
3” BSP Auslaßflansche	368/8047
3” BSP Blindkappe mit PTFE Dichtung	10303PS
3” Camlock Auslaßflansche	368/8058
3” Camlock Blindkappe	90/DC300
3” NPT Auslaßflansche	368/8049
3” NPT Blindkappe mit PTFE Dichtung	425/3250



AUFKLEBER
TEILENR. 368/0300
In Englisch, Deutsch
& Französisch.

© Fort Vale Engineering Ltd. 2013