
2½" BSP Twinact Sicherheitsventil - nur Überdruck

Teilenummer : 20/XXX00



Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenr.
1	Edelstahlstopfen	10978
2	Kappe	10967/1
3	Absperrschraube	5121-001
4	Druckfeder **siehe Tabelle 1**	5104-XXX
5	Druckplatte **siehe Anmerkung**	175/XXXX
6	Druck O ring **siehe Tabelle 2/Anm**	5005-XXX ☐
7	Gehäuse	10951
8	Gummi/PTFE Dichtung	5005-046

☐ = **DICHTUNGSSATZ**
Fortyt Dichtungssatz Teilenr. - 20/1PSK
Viton Dichtungssatz Teilenr. - 20/0PSK

ANMERKUNG
Bitte beachten Sie das mann zusätliche Werkzeuge benötigt um der Druck O-Ring in der Druckplatte zu montieren. Dafür beratet Fort Vale Dringend um ein Druckplatte mit vorher eingepresste Druck O-Ring zu Bestellen wenn die Dichtung erneut werden muss. (Siehe Tabelle 3)

TABELLE 1

Gewöhnliche Druckeinstellung	Druckfeder
28 bis 30 PSI (1.93 bis 2.07 Bar)	5104-529

Druck Ferdern sind verfügbar von 1 PSI (0.07 Bar) bis 63 PSI (4.34 Bar)

TABELLE 2 - Siehe Anmerkung

Dichtung	Druck O ring
Fortyt	5005-101
Viton	5005-102

TABELLE 3

Dichtung	Druckplatte	Druckplatte mit O ring
Fortyt	175/0111	175/0111F
Viton	175/0121	175/0121V

Verbundene Produkte

Teilenr.	Verbindungsteile
600/1000	2½" Tank Einschweißbuchse
176/3150	2½" Tank Einschweißflansch
130/5000	2½" Maschenfilter
5005-027	PTFE Tankdichtung



C SCHLÜSSEL : 400/3000
Zum Befestigen und Lösen von Sicherheitsventilen 1¼" bis 3".

© Fort Vale Engineering Ltd. 2014