
# 2” Geflanschte Airline Absperrklappe

## Teilenummer : 535/3000X




## Verbundene Produkte

| Verbindungsteile | Teilenummer |
|---|---|
| Blindflansch | 370/4239 |
| Einlaßdichtung | 5005-360 |
| Bolzensatz | 311/3000 |
| Druckmeßgerät | 920/07BBSP |
| Druckmeßgerätadaptor | 352/4004 |
| Bolzensatz | 311/3700 |
| Auslaßdichtung | 5005-361 |
| Einschweißflansch | 355/3100 |

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 535/00SK
O = REPARATURSATZ - Teilenr. 535/00RK

## Ersatzteile

| Teil | Beschreibung | Teilenummer |
|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring (Option F,S) | 5120-005 |
| 2 | Ring (Option F,S) | 355/0295 |
| 3 | Flammschutz (Option F)<br>Sinterfilter (2) (Option S) | 355/0010<br>355/0206 |
| 4 | ¼” BSP Blindstopfen | 5128-005 |
| 5 | PTFE O Ring | 5005-048 □ O |
| 6 | Gehäuse | 535/3015 |
| 7 | Ventilteller | 535/0225 O |
| 8 | Dichtung | 355/0202 □ O |
| 9 | PTFE O Ring | 5005-659 □ O |
| 10 | O Ring | 5005-664 □ O |
| 11 | Klemmdichtungsteller | 535/0201 O |
| 12 | M6 x 30 Schraube | 5111-030 |
| 13 | Spaltring | 368/0011 O |
| 14 | Unterlegscheibe | 20370 |
| 15 | Bedienungshebel | 368/9838 O |
| 16 | Hebel | 535/0050 O |
| 17 | Hebelbefestigungsfeder | 368/0012 O |
| 18 | Hebelführungsstift | 368/0010 O |
| 19 | M6 x 16 Schraube (2) | 5111-022 |
| 20 | Unterlegscheibe (2) | 5113-008 |
| 21 | Stopfklemme | 535/0204C |
| 22 | PTFE Stopfklemmenbuchse | 368/0301 □ O |
| 23 | PTFE O Ring | 20363 □ O |
| 24 | Achse | 535/0203 O |
| 25 | Viton O Ring | 20361 □ O |
| 26 | PTFE Lager | 535/0009 □ O |

© Fort Vale Engineering Ltd. 2012