TW100 Geklemmte Absperrklappe

Teilenummer : 468/5500B




Figure 1

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer	
1	M6 Flachkopfschraubensatz	5111-030	O
2	Dichtungsscheibe	20370	O
3	Verriegelungshaltehebel	368/0075	O
4	M8 Kopfschraubenbuchse (2)	5111-148	O
5	M8 flache Dichtungsscheibe (2)	5113-005	O
6	Stopfklemme	368/0041	
7	Stopfklemmenbuchse	368/0301	O
8	PTFE O ring (2)	20363	□ O
9	Viton O ring	20361	□ O
10	Welle	368/0200	O
11	Geteiltes Lager ***Notiz**	252/0517	□ O
12	PTFE Wellensitz	368/0009	□ O
13	M8 Mutter (2)	5112-001	O
14	Ventilteller	468/0400	
15	Bodenwelle	368/0036	O
16	Untere Buchse	368/0035	□ O
17	M8 Flachschnittscheibe (2)	5113-003	O
18	4" Absperrklappengehäuse	468/0160	
19	PTFE Dichtung	468/0002	□ O
20	Nitril O Ring	5005-357	□ O
21	Klemmdichtungsteller	468/5505	
22	Bedienungsschlüssel (separat)	368/4625	

□ = **DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 468/00SKB**
O = **REPARATURSATZ - Teilenr. 468/50RKB**

Notiz : Modifizierte Spindel (10) geteiltes Lager [11] sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)
Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe **Figure 1**).
468/00SKB is für beide Sindel typen geeignet.

Verbundene Produkte

Teilenr.	Verbindungsteile
5005-832	PTFE/CNAF TW100 Dichtung
875/8001	TW100 Verbindungsflansch
468/5175	4"BSP exzentrischer TW100 Auslaßflansch

© Fort Vale Engineering Ltd. 2013