
MKIII 3” 45° Highlift Bodenventil

Teilenr : 826/1200A





WELLEN- UND KURBELSTEINEINHEIT
Teilenummer. 821/0200
Beinhaltet Welle, Kurbelsteineinheit,
O-Ringe und Endmuffe.
(Teilenr. 6 7 8 9 & 15)

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenr.
1	Gehäuse *siehe Anmerkung	826/1100A
2	Fortyt O-ring	5005-104 □ ○
3	Ventilteller	324/2020 ○
4	Feder	5104-971 ○
5	3-Zangenbefestigung	290/6104 ○
6	PTFE Kurbelwellenmuffe	20362 □ ○
7	Kurbelsteineinheit	821/0300
8	Welle	821/0010 ○
9	Viton O-ring	20361 □ ○
10	Stopfklemme	324/1001
11	M6 Inbuskopfschraube (3)	5111-017 ○
12	Hebelsicherungsscheibe	20370 ○
13	Hebelschraube	5111-030 ○
14	Hebel	330/5010 ○
15	PTFE O-ring (2)	20363 □ ○

*** Anmerkung**
Teilenr. variieren je nach Ventil-spezifizierung

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilenr. **826/00SK**
○ = **REPARATURSATZ** - Teilenr. **826/00RKA**

Verbundene Produkte

Verbindungsteile	Teilenr.
Tankmuffe	324/9000
Bolzensatz	324/2070
Bolzensatz – 4-Loch	311/3500
Einlaßdichtung – 8-Loch	5005-015
Auslaßdichtung	5005-049



AUFKLEBER
TEILENR. 326/0300
In Englisch, Deutsch und Französisch.

© Fort Vale Engineering Ltd. 2013