
1½” Geflanschter Blacko Airline Kugelhahn

Teilenummer : 530/1000X



Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Selbstsichernde Mutter	5112-031
2	Hebel	530/0020
3	Sicherungsring (Option suffix ‘F’)	5120-017
4	Ventilgehäuse	530/1100
5	Flammschutz (Option suffix ‘F’)	353/0010
6	¼” BSP sechskantiger Stöpsel	5128-005
7	PTFE O Ringe	5005-048 □ ○
8	Kugel	350/0002 ○
9	Kugeldichtung Vorderseite	5005-006 □ ○
10	Kugeldichtung Rückseite	5005-007 □ ○
11	Achse	530/0001 ○
12	PTFE O Ringe (2)	5005-008 □ ○
13	Stopfbuchse (2)	530/0003
14	PTFE Ring	5003-002 □ ○
15	Scheibenfeder	5113-036
16	ø8 Ring	5113-005

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 530/00SK
○ = REPARATURSATZ - Teilenr. 530/00RK

Verbundene Produkte

Verbindungsteile	Teilenummer
Blindflansche	530/8053
Bolzensatz	311/3500
Dichtung	5005-348
Bolzensatz	350/1300
Einschweißflansch	350/0025

© Fort Vale Engineering Ltd. 2009