


TW80 Geklemmte Absperrklappe

Teilenummer : 368/5500B



Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	M8 Kopfschraubenbuchse (2)	5111-148
2	M8 flache Dichtungsscheibe (2)	5113-005
3	M6 Flachkopfschraubensatz	5111-030
4	Verriegelungshaltehebel	368/0075
5	Stopfklemme	368/0041
6	Stopfklemmenbuchse	368/0301
7	PTFE O ring (2)	20363
8	Viton O ring	20361
9	Absperrklappenwelle	368/0200
10	Geteiltes Lager *Notiz	252/0517
11	PTFE Wellensitz	368/0009
12	Gehäuse	368/5510
13	Ventilteller	368/0400
14	Hauptdichtung	368/0002
15	Nitril O ring	5005-342
16	Dichtungsklemme	368/9148
17	Untere Buchse	368/0035
18	Bodenwelle	368/0036
19	M8 Mutter (2)	5112-001
20	M8 Flachschnittscheibe (2)	5113-003
21	Dichtungsscheibe	20370
22	Bedienungsschlüssel (separat)	368/4625

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilennr. 368/00SK

○ = **REPARATURSATZ** - Teilennr. 368/50RKB

Notiz : Modifizierte Spindel (9) geteiltes Lager (10) sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzelteildarstellung)

Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe **Figure 1**).

368/00SK ist für beide Spindel typen geeignet.

Verbundene Produkte

Teilennr	Verbindungssteile
5005-715	PTFE/CNAF TW80 Dichtung
845/8001	TW80 Verbindungsflansch
368/5513	3"BSP exzentrischer TW80 Auslaßflansch