


MKII 3" 30° & 45° Highlift Bodenventil

Teilenr : 826/0000 - 45° (siehe Skizze)
830/3200 - 30°



WELLEN- UND KURBELSTEINEINHEIT

Teilenummer. 821/0200 - 45°
821/0203 - 30°

Beinhaltet Welle, Kurbelsteineinheit,
O-Ringe und Endmuffe.
(Teilenr. 6 7 8 9 & 15)

Ersatzteile - 30° & 45°

Teil	Beschreibung	Teilenr.
1	Gehäuse	*s. Anmerkung
2	Fortyt O-ring	5005-104 ☐ ☐
3	Ventilteller	324/2020 ☐
4	Feder	5104-971 ☐
5	3-Zangenbefestigung	20334/A ☐
6	PTFE Kurbelwellenmuffe	20362 ☐ ☐
7	Kurbelsteineinheit – 45° Kurbelsteineinheit – 30°	821/0300 821/0303
8	Welle	821/0010 ☐
9	Viton O-ring	20361 ☐ ☐
10	Stopfklemme	324/1001
11	M6 Inbuskopfschraube (3)	5111-017 ☐
12	Hebelsicherungsscheibe	20370 ☐
13	Hebelschraube	5111-030 ☐
14	Hebel	330/5010 ☐
15	PTFE O-ring (2)	20363 ☐ ☐

* **Anmerkung** Teilennr. variieren je nach Ventil-
spezifizierung, z.B. 30°, 45°, Lochkreis

☐ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilennr. 826/00SK

☐ = **REPARATURSATZ** - Teilennr. 826/00RK

Verbundene Produkte - 30°

Verbindungsteile	Teilenr.
Tankmuffe	341/001L
Bolzensatz	311/3700
Bolzensatz – 4-Loch Auslaß	368/1100
Bolzensatz – 6-Loch Auslaß	360/0300
Einlaßdichtung – 4-Loch	5005-032
Auslaßdichtung	5005-046
Auslaßdichtung – 6-Loch	5005-169

Verbundene Produkte - 45°

Verbindungsteile	Teilenr.
Tankmuffe	324/9000
Bolzensatz	324/2060
Einlaßdichtung – 8-Loch	5005-015
Auslaßdichtung – 6-Loch	5005-169
Auslaßdichtung	5005-049



AUFKLEBER

TEILENR. 326/0300

In Englisch, Deutsch und Französisch.