


4" 90° Pneumatisches Cleanflow Bodenventil

FORT VALE

Teilenummer : 875/4000SS



Ersatzteile

FORT VALE

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Gehäuse	875/4110
2	Federring	5005-846 ☐
3	Federeinheit	875/0050
4	Federunterlegscheibe (2)	5113-008
5	Klemmschraube (2)	845/0017
6	Ventilteller	875/0040
7	Fortyt O-Ring	5005-349 ☐
8	PTFE Muffendichtung	845/0064 ☐
9	Dichtungsverstärker	845/0063 ☐
10	Hubgabel	875/0010
11	Haltebolzen	845/0015 ☐
12	Perfluoroelastomer O-Ring	10133PHT ☐
13	PTFE Spindellager	845/0062 ☐
14	Welle	875/0200
15	PTFE Stopfdichtung	845/0061 ☐

Ersatzteile

FORT VALE

Teil	Beschreibung	Teilenummer
16	M6 Federunterlegscheibe (2)	5113-008
17	Hebelverbindungseinheit	324/8105
18	Pneumatischer Zylinder	875/2110
19	Zylinder Befestigungswinkel	875/4115
20	Spaltring	5220-008
21	Gabelkopf	875/2122
22	Unterlegscheibe	5113-006
23	Versenkte Schraube	5111-019
24	Unterlegscheibe	20370
25	Sechskantschraube (2)	5111-022
26	Stopfklemme	845/0060
27	Viton O-Ring	5005-336 ☐
28	Perfluoroelastomer O-Ring	5005-384 ☐
29	PTFE O-Ring	5005-008 ☐

☐ = DICHTUNGSSATZ - Teilennr. 875/00SK

Verbundene Produkte

FORT VALE

Verbundene Produkte	Teilennr
Einschweisflansch	854/9000
Bolzensatz	875/2040
Bolzensatz – 8 Loch Auslauf	468/1100
Einlassdichtung – 8 Loch	5005-467
Auslaufdichtung	5005-468



AUFKLEBER

Teilennr. 845/0320

In Englisch, Deutsch und Französisch.