


2" BSP Airline Absperrklappe

FORT VALE

Teilenummer : 535/0200X



Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Sicherungsring (Option F,S)	5120-005
2	Distanzscheibe (Option F,S)	355/0295
3	Flammschutz (Option F)	355/0010
4	Sinterfilter (2) (Option S)	355/0206
5	Gehäuse	535/0215
6	PTFE Lager	535/0009 ☐ ☐

Ersatzteile

FORT VALE

Teil	Beschreibung	Teilenummer
6	Viton O Ring	20361 ☐ ☐
7	PTFE O Ring	20363 ☐ ☐
8	PTFE Stopfklemmbuchse	368/0301 ☐ ☐
9	Stopfklemme	535/0204
10	Hebelführungsstift	368/0010 ☐
11	Hebelbefestigungsfeder	368/0012 ☐
12	Bedienungshebel	368/9838 ☐
13	Hebel	535/0050 ☐
14	Spaltring	368/0011 ☐
15	M6 x 30 Schraube	5111-030
16	Unterlegscheibe	20370
17	M6 x 15 Schraube (2)	5111-022
18	Unterlegscheibe (2)	5113-008
19	Achse	535/0203 ☐
20	Klemmdichtungsteller	535/0201 ☐
21	O Ring	5005-664 ☐ ☐
22	PTFE O Ring	5005-659 ☐ ☐
23	Hauptdichtung	355/0202 ☐ ☐
24	Ventilteller	535/0225 ☐
25	1/4" BSP Blindstopfen	5128-005
26	PTFE O Ring	5005-048 ☐ ☐

☐ = DICHTUNGSSATZ - Teilennr. 535/00SK

☐ = REPARATURSATZ - Teilennr. 535/00RK

Verbundene Produkte

FORT VALE

Verbindungssteile	Teilenummer
Verschlusskappe	10301PS
Druckmeßgerät	920/07BBSP
Druckmeßgerätadaptor	352/4004
Bolzensatz	350/1300
Dichtung	5005-500
Einschweißflansch	355/1000