


2" Geflanschte Airline Absperrklappe

FORT VALE
Teilenummer : 535/3000X


Verbundene Produkte

FORT VALE

Verbindungsteile	Teilenummer
Blindflansch	370/4239
Einlaßdichtung	5005-360
Bolzensatz	311/3000
Druckmeßgerät	920/07BBSP
Druckmeßgerätadaptor	352/4004
Bolzensatz	311/3700
Auslaßdichtung	5005-361
Einschweißflansch	355/3100

□ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilennr. 535/00SK
○ = **REPARATURSATZ** - Teilennr. 535/00RK

Ersatzteile

FORT VALE

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Sicherungsring (Option F,S)	5120-005
2	Ring (Option F,S)	355/0295
3	Flammschutz (Option F)	355/0010
	Sinterfilter (2) (Option S)	355/0206
4	1/4" BSP Blindstopfen	5128-005
5	PTFE O Ring	5005-048 □ ○
6	Gehäuse	535/3015
7	Ventilteller	355/0225 ○
8	Dichtung	355/0202 □ ○
9	PTFE O Ring	5005-659 □ ○
10	O Ring	5005-664 □ ○
11	Klemmdichtungsteller	535/0201 ○
12	M6 x 30 Schraube	5111-030
13	Spaltring	368/0011 ○
14	Unterlegscheibe	20370
15	Bedienungshebel	368/9838 ○
16	Hebel	535/0050 ○
17	Hebelbefestigungsfeder	368/0012 ○
18	Hebelführungsstift	368/0010 ○
19	M6 x 16 Schraube (2)	5111-022
20	Unterlegscheibe (2)	5113-008
21	Stopfklemme	535/0204C
22	PTFE Stopfklemmenbuchse	368/0301 □ ○
23	PTFE O Ring	20363 □ ○
24	Achse	535/0203 ○
25	Viton O Ring	20361 □ ○
26	PTFE Lager	535/0009 □ ○